

Synthèse :

Arrêt de navigation sur la Seine, entre le Pont de Sully et le Pont Neuf, en raison de l'incendie à Notre Dame ; Modification des conditions de navigation sur le Canal latéral à la Garonne (écluse n°11) en raison d'une avarie sur ouvrage ; Limitation de mouillage sur le CRR – branche Sud (section 419) en raison d'atterrissements.

Retour aux conditions normales de navigation sur le Canal de la Meuse à hauteur de l'écluse 39 de Donchery.

Situation du réseau au vendredi 19 avril 2019

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de Calais	entre les pk 5.000 (amont de l'écluse d'Hennuin) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage	19/01/18		Limitation de mouillage à 2m20	FR/2018/00485
Canal d'Aire, traversée de la Bassée	entre les pk 6.300 (Pont fixe RN 41) et pk 7.000 (confluence avec le canal à grand gabarit)	Glissement de terrain	Arrêt de navigation	13/06/16		L'accès aux darses dans l'ancien canal peut se faire par l'entrée située au pk 58.700	FR/2016/03091
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Seine dans Paris	entre les pk 165,200 (Pont de Sully) et pk 177,950 (Pont Neuf)	Autres événements (Incendie à Notre Dame)	Arrêt de navigation	15/04/19		En raison des moyens nautiques engagés dans le bras de la Monnaie, la navigation est autorisée par le grand bras de Seine en respectant impérativement l'alternat.	FR/2019/01619
Seine à l'aval de Paris	au pk 161.100 (écluse de N.D de la Garenne - Passe de 185 x 24m)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas	12/12/18		En raison du choc d'un bateau sur la porte tournante.	FR/2018/11643
Rivière Oise canalisée	pk 82.897	Lisse de guidage endommagée	Interdiction de stationnement	25/09/18		La lisse de guidage a été retravaillée par la maintenance. Malgré tout, il est toujours recommandé de bien vouloir vous amarrer plus en aval.	FR/2019/00092
Canal de la Sambre à l'Oise	entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et pk 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/06		Le pont-canal de Vadencourt présentant des risques d'effondrement, par principe de précaution, le niveau du bief n°19 de Vadencourt est baissé de 1 mètre.	FR/2008/03469
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal des Ardennes	entre les pk 12.032 (écl. n°3 de Malmy) et pk 30.142 (écl. n°1 du Chesne)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19	23/06/19	Début de fuites en aval de l'écluse 1 de Sauville.	FR/2019/00270
Canal des Ardennes	entre les pk 6.006 (écl. n°5 de Saint-Aignan) et pk 12.032 (écl. n°3 du Malmy)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19			FR/2019/00269
Canal des Ardennes	entre les pk 30.142 (écluse n° 1 du Chesne) et pk 38.480 (écluse n° 26 de Semuy)	Indisponibilité d'un sas	Arrêt de navigation	22/06/18		Suite aux fortes intempéries.	FR/2018/08146
Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	entre les PK 294.034 (écluse 46 à Wingersheim* ET PK 300.572 (écluse 47 à Eckwersheim)	Rupture de berge	Arrêt de navigation	17/03/19	29/04/2019		FR/2019/01369
Grand canal d'Alsace	(Ecluse d'Ottmarsheim - Grand Sas (185 x 23)) pk 193.500	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas dimensionnant (Grand sas)	01/04/19	24/05/19	Arrêt du grand sas de l'écluse d'Ottmarsheim pour réparation suite à l'avarie sur les lisses de la porte aval.	FR/2019/01334
Canal du Rhône au Rhin, branche nord	entre les PK 0 (écluse de Rhinau) et pk 1.200 (écluse de Rhinau)	Envasement	Limitation de mouillage à 1.4m	19/05/17		La modification de l'avis porte sur le périmètre, l'envasement se situe maintenant à l'amont et à l'aval de l'écluse.	FR/2018/06039
Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal latéral à la Loire	entre les pk 29.165 (écluse de la Besbre n°6) et pk 110.375 (écluse du Guétin n°21)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage à 1.60 m	06/04/19			FR/2019/01467
Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur la Section 419)	entre les pk 56.629 (Ecluse de garde n°57bis d'Osselle) et pk 101,390 (Ecluse n 42 d'Ougney)	Modification des conditions de navigation	Atterrissement Points hauts sur le CRR : Limitation du mouillage	14/01/19		Plusieurs atterrissements viennent d'être découverts de part et d'autre des écluses suivantes sur environ 150 m : n°57 bis - n°56 bis - n°43 - n°42 Ces atterrissements sont susceptibles de gêner la navigation des bateaux dès que la cote de 2.50m du Doubs est atteinte à la station hydrométrique de Besançon (données consultables sur le site www.vigicrues.gouv.fr). Aussi, le mouillage est limité dans ces 4 zones à : - 1.80 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2.30 m - 1.60 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2.10 m - 1,50 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 2,00 m - 1.40 m lorsque la cote du Doubs atteint la cote de 1.90 m	FR/2019/01605
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 125.369 (Ecluse de garde n°33bis) et pk 127.195 (Ecluse n°32 de Clerval)	Limitation de stationnement	Envasement	05/06/18		Il est rappelé que le ponton en rive gauche géré par la commune de Clerval n'est plus accessible.	FR/2018/07495

Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0 (embouquement de l'écluse de Saint-Gilles) et pk 0.200 (écluse de Saint-Gilles)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 2.60m	13/12/16			FR/2017/01900
Rhône	au pk 242.550 (appontement P2 Avignon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.70m	31/03/16			FR/2016/01401
Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal latéral à la Garonne	au pk 43.095 (écluse 11 de Montech)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	18/04/19		Dû à un dysfonctionnement électrique de l'écluse numéro 11, celle-ci ne fonctionne qu'en mode manuel.	FR/2019/01670
Rivière de l'Isle	Entre les pk 137.068 et pk 137.072	Embâcle	Appel à la vigilance	11/03/19		Arbre tombé	FR/2019/00939
Canal latéral à la Garonne	entre les pk 183.480 et pk 183.580 (écluse 49 de Fontet)	Envasement	Serrer la rive gauche	12/03/19			FR/2019/00920
	entre les pk 180.900 et pk 181.000 (écluse 48 de l'Auriole)						FR/2019/00919
Canal latéral à la Garonne (sur le bief n°48 de l'Auriole)	entre les pk 173.390 et pk 180.880	Risque de brèche	Limitation de mouillage à 1.40m	30/04/18		Le niveau d'eau du bief n°48 de l'Auriole sera abaissé de 40cm maximum par rapport à la cote habituelle.	FR/2018/05816