



Paris, jeudi 30 mars 2023

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2023/02017

Pris en application :

Code des transports

Rupture de berge (Estacade aval écluse rive gauche)**SEINE - ECLUSE DE PORT A L' ANGLAIS****Ne pas serrer la rive droite (tous les usagers - dans les deux sens)**

- à partir du 30/03/2023 à 14:00

- o Seine à l'amont de Paris (écluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de 180m (rive gauche))
pk 161.140

Extrême vigilance (tous les usagers - dans les deux sens)

- à partir du 30/03/2023 à 14:00

- o Seine à l'amont de Paris (écluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de 180m (rive gauche))
pk 161.140

Commentaire :

Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont informés de la rupture d'un pilier de soutènement de l'estacade aval de l'écluse rive gauche de Port à l'Anglais.

En conséquence, Il est demandé aux usagers de ne pas serrer la rive droite en entrant ou sortant de l'écluse rive gauche, afin d'éviter une chute du pilier ou de l'estacade.

Mesdames et Messieurs les bateliers et usagers de la voie d'eau sont priés d'observer une extrême vigilance et de se conformer aux directives des agents de la direction territoriale.

Pour en savoir plus sur l'ensemble des conditions de navigation et sur l'état du réseau en direct, rendez-vous sur www.sif-seine.fr (uniquement sur PC).

Service(s) à contacter :

UTI Seine-Amont, 2, quai de la Tournelle, 75005 PARIS

Tél : 01 44 41 16 80 - Fax : 01 46 33 36 32

Date limite d'affichage :

Prochain avis.

Adjoint au chef de la Subdivision Exploitation

Signé

Hervé WILMORT