

A noter :

« Il est rappelé que par décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les dispositions liées au passe sanitaire sont applicables pour les bateaux à passagers avec hébergement, mentionnés à l'article 7 du présent décret ».

A signaler pour cette semaine :

Limitation de mouillage en raison d'une insuffisance de la ressource en eau :

- sur le Canal de la Marne au Rhin – branche Ouest, entre les écluses 34 et 12 ;

- sur la Meuse, canal de l'Est – branche Nord, entre les écluses 33 de Pouilly et 1 de Troussey.

Limitation de mouillage sur le Canal de la Meuse, entre les écluses 19 de Verdun et 18 de Belleray (atterrissement).

Maintien de l'arrêt de navigation sur le Haut Rhône, entre les pk 116.200 et 115.900 (jusqu'au 17 septembre).

Situation du réseau au vendredi 10 septembre 2021**Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Pas-de-Calais**

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Lys	entre les pk 19.730 (aval de l'écluse de Merville) et pk 20.100 (aval de l'écluse de Merville)	Envasement	Difficultés de navigation	24/08/21		Dans l'attente d'éléments complémentaires après passage de la vedette bathymétrique de VNF qui confirmera le mouillage réduit, il est demandé aux usagers une vigilance particulière au passage dans cette zone.	FR/2021/05079
Lys	entre les pk 19.335 et pk 20.000	Envasement	Arrêt de navigation	31/03/21			FR/2021/01926
Canal de Calais	entre les pk 4.000 (Courbe du Cuppe) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.1 m	05/03/21		Un envasement sur plus de 2 km en amont de l'écluse d'Hennuin limite le mouillage garanti. Vous êtes donc invités à réduire l'enfoncement des unités et à privilégier les hautes eaux pour naviguer sur cette section en vous référant aux horaires de marée à Gravelines.	FR/2021/01760
Lys	au pk 41.419 (écluse n°6 et barrage d'Armentières)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	15/01/21			FR/2021/00192
Scarpe, dérivation de la Scarpe autour de Douai	pk 27.960 (écluse de Douai - grand sas (144 m))	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	25/11/20		Le passage se fera prioritairement par le petit sas (sas de 90 m). Le passage par le grand sas sera donc réservé aux grandes unités ne pouvant pas emprunter le petit sas.	FR/2020/05572
Canal de Saint-Quentin	pk 14.065 (écluse double n°9 de Crèvecœur)	Autres événements	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	12/10/20			FR/2020/04773

Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal des Ardennes (sur le Bief de Seuil)	entre les pk 20.050 (écluse n°6 de Givry) et pk 27.900 (écluse n°7 de Seuil)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 2 m	26/08/21			FR/2021/05107
Canal de Saint-Quentin	entre les pk 26.000 (bief de partage) et pk 84.750 (écluse n°31 de Fargniers III)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.25m	24/07/21			FR/2021/04368
Marne (sur le bief de Vandières)	entre les pk 8.214 et pk 17.708	Crue	Limitation de mouillage	20/07/21		Le mouillage est limité à 1.60 sur le bief de Vandières en raison de la crue et des nombreuses manoeuvres de barrages effectuées.	FR/2021/04301
Canal de la Sambre à l'Oise	entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et pk 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/06			FR/2008/03469

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Meuse, canal de l'Est, branche Nord	entre les pk 137.888 (écluse n°33 de Pouilly) et pk 272.400 (écluse n°1 de Troussey)	Insuffisance de la ressource en eau	Modification des conditions de navigation	09/09/21		Avant de s'engager sur le réseau, les usagers désirant emprunter le secteur amont de la Meuse entre Troussey et Verdun doivent s'informer des conditions de navigation auprès : 1 - du PC de Verdun au +33 329 837 421 2 - du PC de Givet au +33 324 420 157 3 - du responsable du pôle exploitation au +33 608 567 225	FR/2021/05440
Canal de la Meuse	entre les pk 204.370 (écluse n°19 de Verdun) et pk 207.425 (écluse n°18 de Belleray)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	07/09/21			FR/2021/05397
Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest	entre les pk 51.732 (écluse n°34 de grande Chalaide) et pk 102.498 (écluse n°12 de Void)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2 m	06/09/21			FR/2021/05356

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 23 / 24)	entre les pk 13.190 (Hagenbach) et pk 15.394 (Eglingen)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.2 m	11/02/21		Suite aux crues hivernales, de nombreux obstacles et atterrissements se sont accumulés sur les biefs de rivière. Le mouillage sur ces secteurs est réduit à 1m20	FR/2021/01543
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 31 / 32)	entre les pk 22.268 et pk 22.926 (Illfurth)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 34 / 35)	entre les pk 25.522 et pk 26.789 (Zillisheim)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 125.508 (Aval écluse 83) et pk 125.514 (Aval écluse 83) entre les pk 129.462 (Aval écluse 84) et pk 129.470 (Aval écluse 84)	Envasement	Limitation de mouillage - 1.7 m	25/11/20		Suite à la chute massive des feuilles de l'alignement de platanes du CRRBN, une limitation de mouillage à 170 cm est signalée à l'aval des écluses 83 et 84 pour une durée indéterminée.	FR/2020/05582

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Centre	au pk 63.800 (écluse 9 océan)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	31/08/21		Allongement du temps d'attente et regroupement des bateaux suite à une avarie de l'ouvrage.	FR/2021/05226
Canal de Roanne à Digoin	entre les pk 0 (port de Roanne) et pk 55.600 (jonction avec le canal latéral à la Loire à Digoin)	Embacles	Limitation de mouillage - 1.4 m	13/08/21		En raison des difficultés d'alimentation liées aux plantes aquatiques le mouillage est limité à 1.40m en attendant l'avancée des travaux de faucardage qui permettront un retour à la normal progressif.	FR/2021/04815
Canal latéral à la Loire	entre les pk 4.969 (écluse de DIGOIN) et pk 29.090 (écluse de LA BESBRE)	Obstacles à la navigation	Limitation de mouillage - 1.6 m	10/06/21			FR/2021/04715
Canal latéral à la Loire	entre les pk 98.50 (Pont du Crot de Savigny) et pk 99 (Pont du Crot de Savigny)	Obstacles à la navigation	Limitation de mouillage - 1.5 m	22/03/21		En raison de travaux de confortement de la digue, le mouillage sur cette portion de canal est limité à 1.50m. La vitesse est réduite à 3km/h sur la portion concernée .	FR/2021/01672

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Rhône (Haut)	entre les pk 116.200 (Aval de l'écluse aval de Brens) et pk 115.900 (Chenal aval de l'écluse aval)	Envasement	Arrêt de navigation	19/08/21	17/09/21	Arrêt de navigation sur le chenal aval de l'écluse aval de Brens-Virignin. L'écluse aval de Brens-Virignin est arrêtée. La rampe de mise à l'eau au PK116, à proximité, en RG du canal usinier reste opérationnelle.	FR/2021/05323
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc	entre les pk 0.280 (Porte amont écluse d'Arles) et pk 0.470 (Porte aval écluse d'Arles)	Atterrissement	Arrêt de navigation	31/10/20			FR/2020/04925
Canal du Rhône à Sète, embranchement de Saint-Gilles	entre les pk 7.480 (Aval ouvrage du Nourriguier) et pk 7.790 (Aval ouvrage du Nourriguier)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/20	31/12/21		FR/2020/05815
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0.000 (embouquement de St Gilles) et pk 65.000 (limite fluvio-maritime du canal)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.3 m (10 m de largeur)	11/12/19			FR/2019/06601

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud-Ouest

Canal de la Robine	entre les pk 18.300 (Ecluse de Mandirac) et pk 28.700 (Ecluse de Sainte Lucie)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 1 m	13/08/21		La situation du bief de Sainte Lucie étant en amélioration, le mouillage est limité à 1.00 m (0.70m précédemment). Toutefois, le déficit hydrologique de la section aval du fleuve Aude demeure et des variations de niveaux peuvent être observées.	FR/2021/04821
Canal latéral à la Garonne	Descente dans le Tarn à Moissac entre les pk 63.990 et pk 64.050	Envasement	Limitation de mouillage - 0.7 m	26/03/21		Le tirant d'eau à l'aval de l'écluse de descente en Tarn à Moissac est limité à 70 cm. les usagers doivent suivre l'axe de l'écluse jusqu'à rejoindre le Tarn au-delà des quais et sortir droit à l'axe de l'écluse avant de virer de bord dans le Tarn (droite ou gauche).	FR/2021/02474
	au pk 125.145 (Ecluse n°38 de l'Auvignon)	Avarie sur ouvrage	Ne pas serrer la rive gauche (Pièce métallique faisant saillie). Tous les usagers dans les deux sens.	19/08/21		Merci de faire preuve de vigilance lors du franchissement de l'écluse n°38 de l'Auvignon. Suite à une détérioration du bajoyer par choc d'un bateau, une pièce métallique fait saillie au niveau de la rainure à batardeau à l'amont de l'écluse en rive gauche. Une bouée signale la partie dangereuse. Passez à vitesse réduite et ne serrez pas la rive gauche. Les équipes d'intervention font tout leur possible pour une remise en état rapide de cette écluse	FR/2021/04974