

A noter :

« Il est rappelé que par décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les dispositions liées au passe sanitaire sont applicables pour les bateaux à passagers avec hébergement, mentionnés à l'article 7 du présent décret ».

A signaler pour cette semaine :

- Maintien des restrictions en raison d'insuffisance de la ressource en eau sur le Canal des Ardennes, le Canal de la Marne au Rhin – branche Ouest et le Canal de la Robine.

Situation du réseau au vendredi 26 novembre 2021

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de Calais	entre les pk 4.000 (Courbe du Cuppe) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.1 m	05/03/21		Un envasement sur plus de 2 km en amont de l'écluse d'Hennuin limite le mouillage garanti. Vous êtes donc invités à réduire l'enfoncement des unités et à privilégier les hautes eaux pour naviguer sur cette section en vous référant aux horaires de marée à Gravelines.	FR/2021/01760
Lys	au pk 41.419 (écluse n°6 et barrage d'Armentières)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	15/01/21			FR/2021/00192
Scarpe, dérivation de la Scarpe autour de Douai	pk 27.960 (écluse de Douai - grand sas (144 m))	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	25/11/20		Le passage se fera prioritairement par le petit sas (sas de 90 m). Le passage par le grand sas sera donc réservé aux grandes unités ne pouvant pas emprunter le petit sas.	FR/2020/05572
Canal de Saint-Quentin	pk 14.065 (écluse double n°9 de Crèvecœur)	Autres événements	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	12/10/20			FR/2020/04773
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Marne, embranchement de Bonneuil	pk 173.050 (écluse de Créteil - Passe de 125m)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	09/11/21		Panne sur un aqueduc amont. En conséquence, les temps de bassinée montants seront légèrement allongés.	FR/2021/06748
Seine à l'amont de Paris	pk 161.140 (écluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de 180m (rive droite))	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	14/10/21		Problème mécanique sur la porte amont de l'écluse principale de Port à l'Anglais. Dans l'attente de sa réparation et afin d'éviter une usure plus importante entraînant un arrêt de l'écluse, il est décidé de privilégier l'écluse rive gauche pour le passage des bateaux qui peuvent naviguer avec un mouillage de 2.85m (mouillage de l'écluse rive gauche). L'écluse rive droite reste disponible pour les bateaux ne pouvant emprunter la rive gauche. Pour éviter des rallongements de la durée d'éclusage, il est demandé aux usagers d'entrer ou de sortir de l'écluse, le plus lentement possible.	FR/2021/06258
			Rallongement de la durée d'éclusage				
Canal des Ardennes (sur le Bief de Seuil)	entre les pk 20.050 (écluse n°6 de Givry) et pk 27.900 (écluse n°7 de Seuil)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 2 m	26/08/21			FR/2021/05107
Canal de Saint-Quentin	entre les pk 26.000 (bief de partage) et pk 84.750 (écluse n°31 de Fargniers III)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.25m	24/07/21			FR/2021/04368
Canal de la Sambre à l'Oise	entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et pk 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/06			FR/2008/03469
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest	entre les pk 43.298 (écluse n°42 de Fains-les-Sources et pk 51.732 (écluse n°34 de grande Chalaide)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2 m	25/10/21			FR/2021/06430
	entre les pk 51.732 (écluse n°34 de grande Chalaide) et pk 102.498 (écluse n°12 de Void)		Limitation de mouillage - 2 m	09/11/21			FR/2021/06722
Canal des Ardennes	entre les pk 6.006 (écluse n°5 de Saint-Aignan) et pk 38.480 (écluse n°26 de Semuy)	Insuffisance de la ressource en eau	Arrêt de navigation	25/10/21		En raison d'une insuffisance de la ressource en eau, la navigation sera fermée à compter du lundi 25 octobre 2021 sur le canal des Ardennes.	FR/2021/06398
	entre les pk 30.142 (écluse n°01 du Chesne) et pk 6.06 (écluse n°05 de Saint Aignan)		Limitation de mouillage - 1.8m	27/09/21		Suite à la baisse de la ressource en eau, le mouillage sera limité à 1.80m, sur le canal des Ardennes versant Meuse, entre l'écluse n°01 du Chesne et l'écluse n°05 de Saint Aignan.	FR/2021/05843

Meuse, canal de l'Est, branche Nord	entre les pk 137.888 (écluse n°33 de Pouilly) et pk 272.400 (écluse n°1 de Troussey)	Insuffisance de la ressource en eau	Modification des conditions de navigation	09/09/21		Avant de s'engager sur le réseau , les usagers désirant emprunter le secteur amont de la Meuse entre Troussey et Verdun doivent s'informer des conditions de navigation auprès : 1 - du PC de Verdun au +33 329 837 421 2 - du PC de Givet au +33 324 420 157 3 - du responsable du pôle exploitation au +33 608 567 225	FR/2021/05440
Canal de la Meuse	entre les pk 204.370 (écluse n°19 de Verdun) et pk 207.425 (écluse n°18 de Belleray)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	07/09/21			FR/2021/05397
Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 23 / 24)	entre les pk 13.190 (Hagenbach) et pk 15.394 (Eglingen)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	11/02/21		Suite à une opération de dragage pour ôter les obstacles et atterrissements accumulés sur les biefs de rivières à l'occasion des dernières crues, un mouillage d'1,60 m est rétabli sur ces secteurs. Mesdames et Messieurs les bateliers sont invités à naviguer avec prudence.	FR/2021/06447
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 31 / 32)	entre les pk 22.268 et pk 22.926 (Illfurth)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 34 / 35)	entre les pk 25.522 et pk 26.789 (Zillisheim)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 125.508 (Aval écluse 83) et pk 125.514 (Aval écluse 83) entre les pk 129.462 (Aval écluse 84) et pk 129.470 (Aval écluse 84)	Envasement	Limitation de mouillage - 1.7 m	25/11/20		Suite à la chute massive des feuilles de l'alignement de platanes du CRRBN, une limitation de mouillage à 170 cm est signalée à l'aval des écluses 83 et 84 pour une durée indéterminée.	FR/2020/05582
Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Centre	au pk 63.800 (écluse 9 Océan)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	31/08/21		Allongement du temps d'attente et regroupement des bateaux suite à une avarie de l'ouvrage.	FR/2021/05226
Canal de Roanne à Digoin	entre les pk 0 (port de Roanne) et pk 55.600 (jonction avec le canal latéral à la Loire à Digoin)	Embâcles	Limitation de mouillage - 1.4 m	13/08/21		En raison des difficultés d'alimentation liées aux plantes aquatiques le mouillage est limité à 1.40m en attendant l'avancée des travaux de faucardage qui permettront un retour à la normal progressif.	FR/2021/04815
Canal latéral à la Loire	entre les pk 98.50 (Pont du Crot de Savigny) et pk 99 (Pont du Crot de Savigny)	Obstacles à la navigation	Limitation de mouillage - 1.5 m	22/03/21		En raison de travaux de confortement de la digue, le mouillage sur cette portion de canal est limité à 1.50m. La vitesse est réduite à 3km/h sur la portion concernée .	FR/2021/01672
Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	Sur le bief n°45 d'Aigremont entre les pk 94.698 et pk 96.725	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	20/10/21		En raison du niveau du Doubs particulièrement bas en ce moment (étiage), la navigation est limitée à un mouillage de 1.60 (enfoncement des bateaux 1.40 m) sur le bief 44/45 et à l'aval des écluse 37 et 41. La plus grande vigilance est demandée aux usagers de la voie	FR/2021/06370
	pk 116.108 (écluse n°37 et barrage accolé de Grand-Crucifix - Passe de 42,96m)						
	pk 0.000 (écluse n°41 et barrage accolé de Fourbanne)						
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc	entre les pk 0.280 (Porte amont écluse d'Arles) et pk 0.470 (Porte aval écluse d'Arles)	Atterrissement	Arrêt de navigation	31/10/20			FR/2020/04925
Canal du Rhône à Sète, embranchement de Saint-Gilles	entre les pk 7.480 (Amont ouvrage du Nourriguier) et pk 7.790 (Aval ouvrage du Nourriguier)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/20	31/12/21		FR/2020/05815
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0.000 (embouquement de St Gilles) et pk 65.000 (limite fluvio-maritime du canal)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.3 m (10 m de largeur)	11/12/19			FR/2019/06601
Voies navigables de la Direction Territoriale Sud-Ouest							
Canal de la Robine	entre les pk 18.300 (Ecluse de Mandirac) et pk 28.700 (Ecluse de Sainte Lucie)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 1 m	13/08/21		La situation du bief de Sainte Lucie étant en amélioration, le mouillage est limité à 1.00 m (0.70m précédemment). Toutefois, le déficit hydrologique de la section aval du fleuve Aude demeure et des variations de niveaux peuvent être observées.	FR/2021/04821
Canal latéral à la Garonne	Descente dans le Tarn à Moissac entre les pk 63.990 et pk 64.050	Envasement	Limitation de mouillage - 0.7 m	26/03/21		Le tirant d'eau à l'aval de l'écluse de descente en Tarn à Moissac est limité à 70 cm. les usagers doivent suivre l'axe de l'écluse jusqu'à rejoindre le Tarn au-delà des quais et sortir droit à l'axe de l'écluse avant de virer de bord dans le Tarn (droite ou gauche).	FR/2021/02474
	au pk 125.145 (Ecluse n°38 de l'Auvignon)	Avarie sur ouvrage	Ne pas serrer la rive gauche (Pièce métallique faisant saillie). Tous les usagers dans les deux sens.	19/08/21		Suite à une détérioration du bajoyer par choc d'un bateau, une pièce métallique fait saillie au niveau de la rainure à batardeau à l'amont de l'écluse en rive gauche. Une bouée signale la partie dangereuse. Passez à vitesse réduite et ne serrez pas la rive gauche. Les équipes d'intervention font tout leur possible pour une remise en état rapide de cette écluse	FR/2021/04974