Strasbourg, lundi 4 décembre 2023

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2023/08161

Pris en application :
article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Avarie sur ouvrage (Ecluses de Gambsheim)

Défaut lisse de guidage amont sas Est, rive droite

Extrême vigilance (tous les usagers - dans les deux sens)

- **à partir du 04/12/2023 à 16:00 au 19/01/2024 à 17:00 - avec pour périodicité : Permanent**
  - **Rhin canalisé (écluses de Gambsheim - Sas Est 2)**
    pk 308,817 - Rive droite

Commentaire :
Une lisse de guidage en rive droite, proche de la porte amont, s'est cassée, créant un décroché signalé par drapeau.

Pendant cette période, les usagers sont priés de se conformer aux indications de l'éclusier de service et de respecter les mesures suivantes :
- Ralentissement de la vitesse à l'approche du sas, éviter que les bateaux glissent sur les lisses de la rive droite.
- Ne pas serrer la rive droite avant le passage de la porte amont.

Les navigants sont tenus à la plus grande vigilance lors des manoeuvres d'entrée et de sortie du sas en amont de l'écluse.

Service(s) à contacter :
CARING, 2 Route de l'Ill, BP 61019, 67761 GAMBSHEIM CEDEX
Tél : 0388597659 - Fax : 0388597639

Date limite d'affichage :
20/01/2024

Chef d'Unité

Jérôme ALBARET

UT Strasbourg Rhin
2, route de l'Ill - BP 61019
67760 GAMBSHEIM
Tél : 03 88 59 76 00 - Fax : 03 88 59 76 01