



Strasbourg, dimanche 15 octobre 2017

AVIS A LA BATELLERIE N° FR/2017/05530

Pris en application :

article 1.22 du Règlement de Police pour la Navigation du Rhin

Avarie sur ouvrage**Écluses Secondaires de NIFFER Hors Service****Modification des conditions de navigation (Écluses
Secondaire Hors Service) (tous les usagers - dans les deux
sens)**

- à partir du 15/10/2017 à 19:30

- o Canal du Rhône au Rhin, branche Sud, embranchement à grand gabarit de Niffer-Mulhouse (écluses de Niffer - Ecluse secondaire (85 x 12))
pk 0,000

Commentaire :

Suite à une panne électrique, l'écluse secondaire de Niffer est temporairement retirée de la navigation. Les feux de signalisations sont hors service.

Les équipes de maintenance sont mobilisées afin de résoudre la panne dans les meilleurs délais.

Les usagers sont priés de respecter les consignes données par l'éclusier et de naviguer avec prudence et vitesse réduite à l'entrée du canal.

Service(s) à contacter :

CARING, 2 Route de l'Ill, BP 61019, 67761 GAMBSHEIM CEDEX

Tél : 0388597659 - Fax : 0388597639

Direction territoriale Strasbourg, 4, quai de Paris, CS 30367, 67010 STRASBOURG CEDEX

Tél : 03.67.07.92.15 - Fax : 03.88.24.21.24

Date limite d'affichage :

Prochain avis.

Chef de Service Adjoint

Eric SCHMITT