

1 PHASE DE DÉPOTAGE
Déchargement des sédiments
de la barge vers le casier

2 PHASE D'ASSÈCHEMENT
4 à 6 mois maximum de séchage
dans le casier

3 PHASE DE VALORISATION
Transfert des sédiments vers la barge
et acheminement dans différentes filières

