

**A signaler :****Arrêt de navigation :**

- Sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Sud aux écluses de Niffer en raison d’une avarie sur ouvrage ;
- Sur le Canal du Nivernais à l’écluse n°63 de Mailly-la-Ville en raison d’une avarie sur ouvrage.

**Limitation de mouillage & regroupement de bateaux pour insuffisance de la ressource en eau :**

- Canal du Nivernais entre les écluses 32 VS des Mortes et 42 VS de Villiers-sur-Yonne ;
- Canal entre Champagne et Bourgogne aux biefs du Rongeant à Bussy et entre les pk 225.397 et 0.000 ;
- Canal des Ardennes entre les écluses 7 de Meuse et 26 de Semuy ;
- Canal de la Meuse entre les écluses des 3 Fontaines et de Troussey.

**Autres restrictions récentes :**

- Sur le Canal de Bourbourg (Petite Synthe) : Limitation de mouillage à 2.2 m en raison d’envasement ;
- Sur la Seine à l’aval de Paris (Bras de Villeneuve-la-Garenne) : Limitation de mouillage à 3.2 m en raison d’atterrissement ;
- Sur le Canal des Ardennes (Chesne à Saint-Aignan) : Limitation de mouillage à 1.4 m en raison de fuites d’eau ;
- Sur l’Yonne (bief d’Epineau) : Limitation de mouillage à 1.9 m en raison d’une avarie sur ouvrage ;
- Sur le Rhône (Duc d’Albe) : Limitation de mouillage à 1.5 m en raison d’atterrissement.

**Situation du réseau au 17 juin 2022**

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de Bourbourg	entre les pk 15.600 (Pont de la RN225 à Petite-Synthe) et pk 15.700 (Pont de la RN225 à Petite-Synthe)	Envasement	Limitation de mouillage 2.2 m	15/06/22		Les usagers de la voie d'eau sont invités à naviguer au centre du chenal.	FR/2022/03324
Lys	pk 18.335 (écluse n°4 de Merville)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	31/03/22		Limitation de hauteur libre à 2.60m du pont levis aval de l'écluse	FR/2022/01400
	entre les pk 19.800 et pk 20	Avarie sur ouvrage	Limitation de mouillage	28/03/22		A hauteur de la confluence avec la vieille lys 1.6m	
Canal de Calais	entre les pk 4.000 (Courbe du Cuppe) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.1 m	05/03/21			FR/2021/01760
Lys	au pk 41.419 (écluse n°6 et barrage d'Armentières)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	15/01/21			FR/2021/00192
Canal de Saint-Quentin	pk 14.065 (écluse double n°9 de Crèvecœur)	Autres événements	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	12/10/20			FR/2020/04773
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Seine de l'aval à Paris	entre les pk 31,500 (Bras de Villeneuve-La-Garenne) et pk 32,200	Atterrisseement	Limitation de mouillage - 3.2m	02/06/22		Suspicion de haut fond à l'aval, dans le chenal de navigation en rive gauche	FR/2022/03210
Seine à l'aval de Paris	pk 17.000 (écluse 2 triple de Suresnes - 160 m)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas non dimensionnant	26/05/22		Le trafic s'écoulera normalement par l'écluse n°1 de 160.50m X 12/17m et par l'écluse n°3 de 185m X18m.	FR/2022/02824
	pk 202,000 (écluse d'Amfreville)	Embâcles	Indisponibilité d'un sas non dimensionnant	25/05/22			FR/2022/02807
Canal de Saint-Quentin	entre les pk 26.020 (amont de l'écluse n°17 du Bosquet) et pk 84.750 (écluse n°31 de Fargniers III)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.2 m	13/05/22			FR/2022/02504
Seine à l'amont de Paris	pk 161.140 Ecluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de 180m (rive droite)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	14/10/21			FR/2021/06258
			Rallongement de la durée d'éclusage				
Canal des Ardennes (sur le Bief de Seuil)	entre les pk 20.050 (écluse n°6 de Givry) et pk 27.900 (écluse n°7 de Seuil)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 2 m	26/08/21			FR/2021/05107
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal des Ardennes	entre les pk 0.048 (écluse 7 de Meuse) et pk 38.480 (écluse 26 de Semuy)	Insuffisance de la ressource en eau	Regroupement de bateaux	17/06/22			FR/2022/03388
Canal de la Meuse (ex Canal de l'Est, branche Nord)	entre les pk 7.100 (écluse des 3 Fontaines) et pk 272.404 (écluse de Troussey)	Insuffisance de la ressource en eau	Regroupement de bateaux	17/06/22		Services à contacter : DT NE, UTI Meuse Ardennes, Arrondissement Environnement Maintenance Exploitation (03 83 96 30 01)	FR/2022/03369
Canal des Ardennes	entre les pk 30.142 (écluse n°1 de Chesne) et pk 6.006 (écluse n°5 de Saint-Aignan)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage - 1.4 m	14/06/22			FR/2022/03268
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	entre les pk 154,600 (Ecluse 27) et pk 222,400 (Ecluse 2)	Gestion de la ressource en eau	Regroupement de bateaux et limitation des fausses bassinées	30/05/2022	10/11/2022		FR/2022/02871
Canal des Vosges, embranchement de Nancy	entre les pk 0,000 (Ecluse 13) et pk 10,541 (Ecluse 5)						
Canal de la Marne au Rhin, branche ouest	entre les pk 102,498 (écluse n°12 de void ) et pk 51,732 (écluse n°34 de la grande chalaide)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation des fausses bassinées	02/06/22			FR/2022/02916
Canal des Vosges	entre les pk 25.820 (Pont tête aval écluse 47 de Messein) et pk 147.353 (Jonction avec la Saône canalisée)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation des fausses bassinées Regroupement de bateaux	30/05/22			FR/2022/02684

Canal de la Meuse (ex Canal de l'Est, branche Nord)	entre pk 7.100 (écluse n°58 des 3 Fontaines) et pk 272.404 (écluse n°1 de Troussey)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	20/01/22			FR/2022/00398
Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest	entre les pk 51.732 (écluse n°34 de grande Chalaide) et pk 102.498 (écluse n°12 de Void)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2 m	04/01/22			FR/2022/00040
Meuse, canal de l'Est, branche Nord	entre les pk 137.888 (écluse n°33 de Pouilly) et pk 272.400 (écluse n°1 de Troussey)	Insuffisance de la ressource en eau	Modification des conditions de navigation	09/09/21			FR/2021/05440
	entre les pk 204.370 (écluse n°19 de Verdun) et pk 207.425 (écluse n°18 de Belleray)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	07/09/21			FR/2021/05397

### Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	entre les pk 255.898 (Ecluse 18 à Henridorff) et pk 271.016 (Ecluse 33 à Monswiller)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.2 m	25/05/22	10/11/22		FR/2022/02771
	entre les pk 271.016 (écluse 33 Monswiller) et pk 283.553 (écluse 41 Ingenheim)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.4 m				FR/2022/02775
	entre les pk 202.979 (écluse 15 Mouacourt) et pk 222.093 (écluse 2 Réchicourt)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.1 m	24/05/22	10/11/22		FR/2022/02751
	entre les pk 3.300 (plan incliné d'Arzviller) et pk 222.093 (écluse de Réchicourt)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.1 m	11/05/22	10/11/22		FR/2022/02420
Canal des Houillères de la Sarre	entre les pk 0.000 (jonction avec le canal de la Marne au Rhin) et pk 5.533 (écluse 1)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 1.9 m	25/05/22	10/11/22		FR/2022/02770
	entre les pk 5.582 (écluse 1 Kerprich) et pk 20.332 (écluse 14 Mittersheim)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 1.9 m	25/05/22	10/11/22		FR/2022/02770
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 111.300 et pk 112.50	Fuites d'eau	Limitation de mouillage - 1.7 m	18/03/22			FR/2022/01428
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	Ecluse du Rhin à Rhinau entre les pk 0.000 (amont écluse de Rhinau) et pk 0.750 (aval écluse de Rhinau)	Envasement	Limitation de mouillage - 1.6 m	01/03/22			FR/2022/00937
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 23 / 24)	entre les pk 13.190 (Hagenbach) et pk 15.394 (Eglingen)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	11/02/21			FR/2021/06447
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 31 / 32)	entre les pk 22.268 et pk 22.926 (Illfurth)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 34 / 35)	entre les pk 25.522 et pk 26.789 (Zillisheim)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 125.508 (Aval écluse 83) et pk 125.514 (Aval écluse 83) et entre les pk 129.462 (Aval écluse 84) et pk 129.470 (Aval écluse 84)	Envasement	Limitation de mouillage - 1.7 m	25/11/20			FR/2020/05582

### Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Yonne	entre les pk 21.130 et pk 24.830 (Bief d'Epineau)	Avarie sur ouvrage	Limitation de mouillage 1.9 m	17/06/22		Les usagers de la voie d'eau sont informés de la mise en place d'une limitation de mouillage sur la rivière Yonne pour le bief d'Epineau-les-voves, consécutive à un problème technique sur le barrage.	FR/2022/03379
Canal du Nivernais	entre les pk 85.943 (Ecluse 32 VS des Mortes) et pk 104.569 (Ecluse 42 VS de Villiers sur Yonne)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage 1 m	16/06/22	20/06/22		FR/2022/03357
Canal entre Champagne et Bourgogne	entre les pk 225,397 et pk 0,000	Insuffisance de la ressource en eau	Regroupement de bateaux	15/06/22		En raison des la baisse actuelle des débits de la rivière Rognon, mesdames et messieurs les plaisanciers sont	FR/2022/03312
	entre les pk 59.266 (bief du Rongeant) et pk 63.249 (bief de Bussy)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage 2 m	15/06/22		En raison des la baisse actuelle des débits de la rivière Rognon, mesdames et messieurs les usagers de	FR/2022/03309
Canal du Nivernais	pk 145.402 (écluse n°63 de Mailly la Ville)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	14/06/22		Les usagers de la voie d'eau sont informés qu'en raison d'une avarie affectant la manoeuvre d'un vantail l'écluse de Mailly-la-Ville, la navigation est temporairement	FR/2022/03274
Canal latéral à la Loire	entre les pk 4.969 (écluse 1 de Digoïn) et pk 29.090 (écluse 6 de la Besbre)	Obstacles à la navigation	Limitation de mouillage - 1.6 m	06/05/22			FR/2022/02345
Canal de Roanne à Digoïn	au pk 54.700 (écluse 10 des bretons)	Avarie sur ouvrage	Rallongement de la durée d'éclusage	02/05/22		En raison de fuites dans le sas, le temps d'éclusage est rallongé	FR/2022/02221
Canal du Centre	entre les pk 104.539 (écluse 25 Océan) et pk 107.967 (écluse 26 Océan)	Glissement de terrain	Limitation de mouillage - 1.6 m	07/04/22		Pour des raisons de sécurité, le bief reste en rabais afin de protéger la digue.	FR/2022/02507
Canal de Roanne à Digoïn	entre les pk 0 (port de Roanne) et pk 55.600 (jonction avec le canal latéral à la Loire à Digoïn)	Embâcles	Limitation de mouillage - 1.4 m	13/08/21			FR/2021/04815

### Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud, embranchement à grand gabarit de Niffer-Mulhouse	pk 0.000 (écluses de Niffer - écluse secondaire 85x12)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	17/06/22		Désordres dans le fonctionnement des vannes de l'écluse secondaire, passage toujours possible dans l'écluse principale	FR/2022/03376
Rhône	entre les pk 142,400 (Duc d'albe DAV1) et pk 142,550 (Duc d'albe DAV7)	Atterrissement	Limitation de mouillage 1.5 m	03/06/22		Les usagers de la voie d'eau sont informés de la présence d'atterrissement dans le garage aval de l'écluse de Logis Neuf, au niveau du front d'accostage et le long du mur divisoire. Les usagers passeront au centre du chenal à la sortie de l'écluse.	FR/2022/02995
Rhône (Haut)	entre les pk 139.900 et pk 139.700 (Ecluse aval de Chautagne)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation (Mode automatique non disponible)	13/05/22		Eclusage automatique indisponible. Eclusage en manuel par l'astreinte d'exploitation CNR sur demande. Numéro de contact de l'astreinte CNR : 04.50.56.25.00 (intervention sous 20 minutes environ). Affichage en place sur les pontons amont et aval.	FR/2022/02519

Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 63.144 (Bief de Rancenay) et pk 66.432 entre les pk 94.698 (Bief d'Aigremont) et pk 96.725 entre les pk 116.020 (Ecluse n°37 du Grand-Crucifix) et pk 116.108 (Aval de l'écluse) entre le pk 103.400 (Ecluse n°41 de Fourbanne) et pk 103.500 (Aval de l'écluse)	Envasement	Limitation de mouillage de 1.50 m à 1.80 m	29/03/22		En raison des atterrissements sur le CRR sur les biefs 54/55 Rancenay, 45 Aigremont, 37 Grand-Crucifix et 41 de Fourbanne le mouillage est limité en fonction du niveau de la cote indiquée par la station vigicrue de Besançon (site www.vigicrue.gouv.fr) Sur ce secteur le mouillage est limité à : - 1.80 m lorsque le Doubs atteint la cote de 2.30 m à la station de Besançon - 1.60 m lorsque le Doubs atteint la cote de 2.00 m à la station de Besançon - 1.50 m lorsque le Doubs atteint la cote de 1.90 m à la station de Besançon	FR/2022/01577
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 1.400 et pk 1.900	Obstacles à la navigation	Mouillage non garanti	29/03/22			FR/2022/01588
Rhône	au pk 124 (écluse de Beauchastel)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	17/03/22			FR/2022/01918
	au pk 106.500 (aval de l'écluse de Bourg les Valence)	Avarie sur ouvrage	Une interdiction de stationner	26/08/21		Les usagers sont informés de l'indisponibilité du duc d'albe N3 RG du garage aval de l'écluse de Bourg les Valence. Ce dernier étant détérioré suite à un choc.	FR/2022/00757
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc	entre les pk 0.280 (Porte amont écluse d'Arles) et pk 0.470 (Porte aval écluse d'Arles)	Atterrissement	Arrêt de navigation	31/10/20			FR/2020/04925
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0.000 (embouquement de St Gilles) et pk 65.000 (limite fluvio-maritime du canal)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.3 m (10 m de largeur)	11/12/19			FR/2019/06601
<b>Voies navigables de la Direction Territoriale Sud-Ouest</b>							
<b>Voies d'eau</b>	<b>Localisation</b>	<b>Evénement</b>	<b>Incidence</b>	<b>Date de début</b>	<b>Date de fin</b>	<b>Observations</b>	<b>N°avis</b>
Canal du Midi	entre les pk 69.100 (Ecluse de Guilhermin) et pk 73.550 (Ecluse de Tréboul)	Avarie sur ouvrage	Difficultés de navigation	05/04/22		Dysfonctionnement réseau	FR/2022/01719