

**A signaler pour cette semaine :**

- Limitation de mouillage à 2.2 m sur le Canal de Saint-Quentin entre les écluses 17 du Bosquet et 31 de Fargniers III) ;
- Limitation de mouillage à 2.1 m sur le Canal du la Marne au Rhin – branche Est, entre le plan incliné de Saint-Louis Arzwiller à Réchicourt et sur le Canal des Houillères de la Sarre (jusqu'au 10 novembre) ;
- Limitation de mouillage à 1 m sur le Canal du Nivernais, entre les écluses d'Yonne et de Villiers-sur-Yonne ;
- Limitation de mouillage à 1.6 m sur le Canal lateral à la Loire, entre les écluses 1 de Digoïn et 6 de la Besbre.

**Situation du réseau au 13 mai 2022**

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Sambre canalisée	au pk 48.000 (Halte nautique de Boussois)	Autres événements	Une interdiction de stationner	31/03/22		Suite à dégradation de la structure du quai, une interdiction de stationner est prise pour une durée indéterminée.	FR/2022/01641
Lys	pk 18.335 (écluse n°4 de Merville)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	31/03/22		Limitation de hauteur libre à 2.60m du pont levis aval de l'écluse	FR/2022/01400
	entre les pk 19.800 et pk 20	Avarie sur ouvrage	Limitation de mouillage	28/03/22		A hauteur de la confluence avec la vieille lys 1.6m	
Canal de Calais	entre les pk 4.000 (Courbe du Cuppe) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.1 m	05/03/21		Un envasement sur plus de 2 km en amont de l'écluse d'Hennuin limite le mouillage garanti.	FR/2021/01760
Lys	au pk 41.419 (écluse n°6 et barrage d'Armentières)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	15/01/21			FR/2021/00192
Canal de Saint-Quentin	pk 14.065 (écluse double n°9 de Crèvecœur)	Autres événements	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	12/10/20			FR/2020/04773
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de Saint-Quentin	entre les pk 26,020 (amont de l'écluse n°17 du Bosquet) et pk 84,750 (écluse n°31 de Fargniers III)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2,2 m	13/05/22			FR/2022/02504
	pk 79.640 (écluse double n°27 de Mennessis - Passe de 38.5 m)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas non dimensionnant	07/05/22			FR/2022/02352
Canal latéral à la Marne	entre les pk 53.010 et pk 58.118 (sur le Bief de Mareuil sur Ay)	Fuites d'eau	Arrêt de navigation	15/04/22	02/06/22		FR/2022/01534
Seine à l'amont de Paris	pk 161.140 Ecluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de 180m (rive droite)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	14/10/21			FR/2021/06258
			Rallongement de la durée d'éclusage				
Canal des Ardennes (sur le Bief de Seuil)	entre les pk 20.050 (écluse n°6 de Givry) et pk 27.900 (écluse n°7 de Seuil)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 2 m	26/08/21			FR/2021/05107
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord-Est							
Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Meuse (ex Canal de l'Est, branche Nord)	entre pk 7.100 (écluse n°58 des 3 Fontaines) et pk 272.404 (écluse n°1 de Troussey)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6m	20/01/22			FR/2022/00398
Canal de la Marne au Rhin, branche Ouest	entre les pk 51.732 (écluse n°34 de grande Chalaide) et pk 102.498 (écluse n°12 de Void)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2 m	04/01/22			FR/2022/00040
Canal des Ardennes	entre les pk 6.006 (écluse n°5 de St Aignan versant Meuse) et pk 20.550 (écluse n°1 de Sauville versant Meuse)	Fuites d'eau	Modification des conditions de navigation	07/12/21		Le mouillage sera réduit à 1,80m sur ce secteur.	FR/2021/07221
	entre les pk 0.000 (Jonction au canal de la Meuse) et pk 37.150 (écluse n°26 de Semuy)						
Meuse, canal de l'Est, branche Nord	entre les pk 137.888 (écluse n°33 de Pouilly) et pk 272.400 (écluse n°1 de Troussey)	Insuffisance de la ressource en eau	Modification des conditions de navigation	09/09/21			FR/2021/05440
	entre les pk 204.370 (écluse n°19 de Verdun) et pk 207.425 (écluse n°18 de Belleray)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	07/09/21			FR/2021/05397

### Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	entre les pk 3.300 (plan incliné d'Arzviller) et pk 222.093 (écluse de Réchicourt)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 2.1 m	11/05/22	10/11/22		FR/2022/02420
Canal des Houillères de la Sarre	entre les pk 0.000 (jonction avec le canal de la Marne au Rhin) et pk 5.533 (écluse 1)						
Grand canal d'Alsace	pk 224.520 (écluses de Vogelgrun - petit sas 185x12)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	23/04/22			FR/2022/02075
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 111.300 et pk 112.50	Fuites d'eau	Limitation de mouillage - 1.7 m	18/03/22		Suite à un début de fuite importante, VNF va procéder à un état des lieux nécessitant un abaissement du bief.	FR/2022/01428
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	Ecluse du Rhin à Rhinau entre les pk 0.000 (amont écluse de Rhinau) et pk 0.750 (aval écluse de Rhinau)	Envasement	Limitation de mouillage - 1.6 m	01/03/22			FR/2022/00937
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 23 / 24)	entre les pk 13.190 (Hagenbach) et pk 15.394 (Eglingen)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	11/02/21			FR/2021/06447
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 31 / 32)	entre les pk 22.268 et pk 22.926 (Illfurth)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud (sur le Bief 34 / 35)	entre les pk 25.522 et pk 26.789 (Zillisheim)						
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 125.508 (Aval écluse 83) et pk 125.514 (Aval écluse 83) et entre les pk 129.462 (Aval écluse 84) et pk 129.470 (Aval écluse 84)	Envasement	Limitation de mouillage - 1.7 m	25/11/20			FR/2020/05582

### Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal latéral à la Loire	entre les pk 4,969 (écluse 1 de Digoin) et pk 29,090 (écluse 6 de la Besbre)	Obstacles à la navigation	Limitation de mouillage - 1.6m	06/05/22			FR/2022/02345
Canal du Nivernais	Entre les pk 77.581 (écluse d'Yonne) et pk 104.569 (écluse de Villiers sur Yonne)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage - 1m	06/05/22	16/05/22		FR/2022/02490
Canal de Roanne à Digoin	au pk 54.700 (écluse 10 des bretons)	Avarie sur ouvrage	Rallongement de la durée d'éclusage	02/05/22		En raison de fuites dans le sas, le temps d'éclusage est rallongé	FR/2022/02221
Canal du Centre	Biefs 25/26 - Commune de Vitry entre les pk 104.539 (écluse 25 Océan) et pk 107.967 (écluse 26 Océan)	Glissement de terrain	Limitation de mouillage - 1.6 m	07/04/22		Pour des raisons de sécurité, le bief reste en rabais afin de protéger la digue.	FR/2022/02507
Canal de Roanne à Digoin	entre les pk 0 (port de Roanne) et pk 55.600 (jonction avec le canal latéral à la Loire à Digoin)	Embâcles	Limitation de mouillage - 1.4 m	13/08/21			FR/2021/04815

### Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 63.144 (Bief de Rancenay) et pk 66.432 entre les pk 94.698 (Bief d'Aigremont) et pk 96.725 entre les pk 116.020 (Ecluse n°37 du Grand-Crucifix) et pk 116.108 (Amont et aval de l'écluse) entre le pk 103.400 (Ecluse n°41 de Fourbanne) et pk 103.500 (Aval de l'écluse)	Envasement	Limitation de mouillage de 1.50 m à 1.80 m	29/03/22		En raison des atterrissements sur le CRK sur les biefs 54/55 Rancenay, 45 Aigremont, 37 Grand-Crucifix et 41 de Fourbanne le mouillage est limité en fonction du niveau de la cote indiquée par la station vigicrue de Besançon (site www.vigicrue.gouv.fr) Sur ce secteur le mouillage est limité à : - 1.80 m lorsque le Doubs atteint la cote de 2.30 m à la station de Besançon - 1.60 m lorsque le Doubs atteint la cote de 2.00 m à la station de Besançon - 1.50 m lorsque le Doubs atteint la cote de 1.90 m à la station de Besançon	FR/2022/01577
Canal du Rhône à sète	entre les pk 1.400 et pk 1.900	Obstacles à la navigation	Mouillage non garanti	29/03/22			FR/2022/01588
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 35.000 (Dérivation du Pont de la Barre) et pk 36.000 (1.5 km à l'aval de l'écluse 62)	Atterrissement	Limitation de mouillage - 1.6 m	25/03/22			FR/2022/01538
Rhône	au pk 124 (écluse de Beauchastel)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	17/03/22			FR/2022/01918
Rhône	au pk 106.500 (aval de l'écluse de Bourg les Valence)	Avarie sur ouvrage	Une interdiction de stationner	26/08/21		Les usagers sont informés de l'indisponibilité du duc d'albe N3 RG du garage aval de l'écluse de Bourg les Valence. Ce dernier étant détérioré suite à un choc.	FR/2022/00757
Canal d'Arles à Fos ou Arles à Bouc	entre les pk 0.280 (Porte amont écluse d'Arles) et pk 0.470 (Porte aval écluse d'Arles)	Atterrissement	Arrêt de navigation	31/10/20			FR/2020/04925
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0.000 (embouquement de St Gilles) et pk 65.000 (limite fluvio-maritime du canal)	Envasement	Limitation de mouillage - 2.3 m (10 m de largeur)	11/12/19			FR/2019/06601

### Voies navigables de la Direction Territoriale Sud-Ouest

Voies d'eau	Localisation	Événement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Midi	entre les pk 69.100 (Ecluse de Guilhermin) et pk 73.550 (Ecluse de Tréboul)	Avarie sur ouvrage	Difficultés de navigation	05/04/22		Dysfonctionnement réseau	FR/2022/01719
Canal latéral à la Garonne	Descente dans le Tarn à Moissac entre les pk 63.990 et pk 64.050	Envasement	Limitation de mouillage - 0.7 m	26/03/21			FR/2021/02474