

Synthèse : Interruption de la navigation à l'écluse de Vives-Eaux suite à une avarie sur la petite écluse. Le canal du Nivernais est toujours en arrêt de navigation suite aux crues. Maintien de l'arrêt de navigation sur la Meuse en raison des atterrissements des dernières crues. Les restrictions persistent toujours sur la Seine.

Situation du réseau au vendredi 04 mai 2018

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de Calais	entre les pk 5.000 (amont de l'écluse d'Hennuin) et 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage	19/01/2018		Limitation de mouillage à 2m20	FR/2018/00485
Canal d'Aire, traversée de la Bassée	entre les pk 6.300 (Pont fixe RN 41) et 7.000 (confluence avec le canal à grand gabarit)	Glissement de terrain	Arrêt de navigation	13/06/2016		L'accès aux darses dans l'ancien canal peut se faire par l'entrée située au pk 58.700	FR/2016/03091
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de l'Aisne à la Marne	entre les pk 39.542 et 51.445	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	03/05/2018		En raison d'une brèche dont l'ampleur s'est subitement aggravée au niveau de la cuvette du bief de partage, le trafic est interrompu	FR/2018/06578
Yonne	entre les pk 0.00 (Ecluse de La Chaînette) et pk 16.980 (Ecluse de Bassou)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage	14/04/2018	04/05/2018	Une réduction de mouillage à 1.8m sur la Section de Bassou à Auxerre.	FR/2018/06611
Yonne	entre les pk 24.830 (Ecluse d'Epineau) et pk 28.690 (Ecluse de Peêhoir)	Gestion de la ressource en eau	Limitation de mouillage	14/04/2018	04/05/2018	Une réduction de mouillage à 1.65m sur les biefs de Pêchoir & Epineau.	FR/2018/06612
Seine à l'amont de Paris (écluse double n°10 de Port-à-l'Anglais - Passe de 180m (rive gauche))	au pk 161.140	Indisponibilité d'un sas dimensionnant	Indisponibilité de l'écluse	21/04/2018		Suite à une panne des capteurs de portes, l'écluse est actuellement indisponible.	FR/2018/06314
Marne, dérivation de Cumières	au pk 3.261 (écluse n°1 de Cumières)	Rallongement de la durée d'éclusage	Avarie sur ouvrage (Relais télémechanique défectueux)	11/04/2018		Un rallongement de la durée d'éclusage dû à une panne électromécanique sur le vantail aval rive gauche de l'ouvrage.	FR/2018/05981
Seine à l'amont de Paris	au pk 115.850 (Grande écluse) - petite écluse n°4 de Vives-Eaux	Indisponibilité de l'écluse	Arrêt de navigation	28/04/2018	08/05/2018		FR/2018/06576
Seine à l'amont de Paris	au pk 115.850 (Grande écluse) - écluse n°4 de Vives-Eaux - Passe de 185m (côté Seine)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas	07/03/2018		Indisponibilité de la grande écluse de Vives Eaux en raison d'une panne de sa porte camembert. .	FR/2018/06510
Seine à l'amont de Paris	au pk 101.000 (écluse n° 3 de la Cave) et 129.750 (écluse du Coudray)	Avarie sur ouvrage	Limitation du mouillage à 2.4m	23/04/2018		Le mouillage est actuellement de 2.4m sans marge de sécurité. Il est susceptible d'évoluer.	FR/2018/06510
Seine à l'aval de Paris	au pk 72.600 (écluse n°2 d'Andresy, sas de 160m)	Crue	Indisponibilité d'un sas	18/01/2018		Le passage du trafic est assuré par l'écluse n°1 de 185mx24m	FR/2018/00492
Seine à l'aval de Paris	au pk 48 (écluse n°1 (220*12/17m))	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	18/01/2018	30/11/18	Passage par Chatou	FR/2018/00464
Seine à l'aval de Paris	au pk 48.700 (écluse de Bougival - sas de 41,60m)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas	23/10/2015		Passage par Chatou	FR/2015/06383
Seine, canal de dérivation de Beaulieu à Villiers	entre les pk 29 (aval du pont de Courceroy) et 31 (amont du pont de Villiers)	Avarie sur ouvrage	Limitation du mouillage à 1,90m	19/09/2016			FR/2016/05228
Canal de la Sambre à l'Oise	entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/2006			FR/2008/03469
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Meuse	entre les pk 162.343 (écluse n°28 de Dun sur Meuse) et pk 188.395 (écluse n°21 du Champ)	Atterrissement	Arrêt de navigation	20/04/2018		En raison des atterrissements des dernières crues, la navigation sera fermée de l'écluse n°21 du Champ à l'écluse 28 de Dun de Meuse. Toutefois, la navigation peut reprendre en amont et aval de ce secteur sous condition de limitation de mouillage.	FR/2018/06240
Canal de la Meuse	entre les pk 94.788 (écluse n°40 de Dom le Menil) et pk 162.343 (écluse n°28 de Dun sur Meuse)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1,6m	20/04/2018		suite aux précédentes crues, la navigation peut reprendre entre les écluses n°40 de Dom le Menil et n°26 de Dun sur Meuse sous condition de mouillage limité à 1.6 mètres à compter de ce jour.	FR/2018/06238
Canal de la Meuse	entre les pk 40.680 (écluse n°49 d'Orzy) et pk 54.240 (écluse n°46 de Deville)	Atterrissement	Arrêt de navigation	20/04/2018		Suite aux dernières crues sur la Meuse aval, la navigation reste fermée de l'amont de l'écluse 49 à l'écluse 46 en raison d'atterrissements. Toutefois, la navigation en aval de l'écluse 49 est ouverte. Un prochain avis sera pris en cas d'évolution de la situation.	FR/2018/06233
Canal de la Meuse	entre les pk 70.400 (Ecluse n°44 de Joigny sur Meuse) et pk 94.788 (Ecluse n°40 de Dom le Menil)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	20/04/2018		En raison de l'impossibilité de maintenir le niveau normal d'exploitation entre les écluses 40 et 44 de la Meuse aval suite à une avarie sur un ouvrage en réseau limitrophe, la navigation reste fermée sur ce secteur. Toutefois la navigation peut reprendre en amont de l'écluse 40 sous condition annoncée par avis à la batellerie.	FR/2018/06234
Canal de la Meuse	entre les pk 196.225 (écluse n°20 de Bras sur Meuse) et 272.404 (écluse n°1 de Trousey)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.6m	16/03/2018			FR/2018/05438

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	au pk 111.700 (écluse n° 78 de Gerstheim)	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation	04/04/18		Suite à un incident provoqué par un bateau	FR/2018/05835
Canal du Rhône au Rhin, branche nord	entre les PK 0 (écluse de Rhinau) et 1.200 (ecluse de Rhinau)	Envasement	Limitation de mouillage à 1,4m	19/05/17			FR/2018/06039
Grand canal d'Alsace	au pk 224.520 (écluse de Volgelgrun - grand sas (185x 23))	Avarie sur ouvrage	Modification des conditions de navigation (réduction de la longueur utile à 172m)	16/03/18	11/06/18		FR/2018/01268
Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Nivernais	entre les pk 122.791 (écluse 52 de Coulanges sur Yonne) et pk 153.747 (écluse 70 de Saint Aignan)	Crue	Arrêt de navigation	12/04/18		La navigation est ouverte ce jour, dès 13 h 00, de l'écluse 80 de Preuilley (pk 172.481) à l'écluse 81 du BNatardeau (pk 173.756) Elle reste néanmoins fermée de l'écluse 76 de Bélombre (pk 164.980) à l'écluse 79 d'Augy (pk 170.620)	FR/2018/06016
Canal du Nivernais	entre les pk 122.791 (écluse 52 de Coulanges sur Yonne) et 153.747 (écluse 70 de Saint Aignan)	Crue	Arrêt de navigation	11/04/18		La navigation est ouverte ce jour, dès 13h, de l'écluse 71 du Maunoir (pk 154.407) à l'écluse 75 de Bailly (pk 163.359). Elle reste néanmoins fermée de l'écluse 76 de Bélombre (pk 164.980) à l'écluse 81 du Batardeau (pk 173.756)	FR/2018/05991
Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 138.507 et 139.686 (sur le bief 27/28)	Atterrissement	Limitation de mouillage	12/04/2018		Un atterrissement s'est formé à l'aval de l'écluse.	FR/2018/06109
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	au pk 90.361 (écluse n° 46-47 de Deluz)	Rallongement de la durée d'éclusage	Avarie sur ouvrage	05/04/2018		Suite à un dysfonctionnement mécanique sur 2 vannes le temps de bassinée sur l'écluse double de Deluz (46-47) est allongé d'une quinzaine de minutes.	FR/2018/05877
Rhône	entre les pk 214.350 (demi chenal rive droite accès au Port de l'Ardoise) et 214.500 (demi chenal rive droite accès Port de l'Ardoise) - Rive droite	Atterrissement	Modification des conditions de navigation	02/03/2018	01/11/18		FR/2018/01492
Canal du Rhône à Sète, canal maritime ou déviation d'Aigues-Mortes,	entre les pk 3.400 (pont tournant SNCF) et 5.750 (carrefour ouest avec la branche principale)	Envasement	Limitation de mouillage à 2,20m	27/12/2017			FR/2017/06316
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0 (embouquement de l'écluse de Saint-Gilles) et 0.200 (écluse de Saint-Gilles)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 2,60m	13/12/2016			FR/2017/01900
Rhône	au pk 242.550 (appontement P2 Avignon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1,70m	31/03/2016			FR/2016/01401
Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal latéral à la Garonne (sur le bief n°48 de l'Auriolle)	entre les pk 173.390 et 180.880	Risque de brèche	Limitation de mouillage à 1.40m	30/04/2018		Le niveau d'eau du bief n°48 de l'Auriolle sera abaissé de 40cm maximum par rapport à la cote habituelle.	FR/2018/05816