

Synthèse :

Arrêt de navigation sur la Sambre canalisée, entre l'écluse d'Hachette et la frontière belge, en raison d'une crue ; Arrêt de navigation sur le Canal des Houillères de la Sarre, à hauteur de l'écluse 7 des Belles-Forêts, en raison d'une avarie sur ouvrage ; Arrêt de navigation dû à la prolongation du chômage sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Nord, entre les écluses 81 de Plobsheim et 86 de Strasbourg (jusqu'au 29/03).

Maintien d'arrêt à la navigation en raison des crues sur le canal du Midi entre les écluses de Carcassonne et de Marseillette (jusqu'au 16/03).

Reprise de la navigation sur le Canal de la Meuse entre les écluses 8 de Han sur Meuse et 7 de Vadonville.

Situation du réseau au vendredi 08 mars 2019

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Sambre canalisée	entre les pk 7.739 (écluse d'Hachette) et 54.525 (Frontière belge)	Crue	Arrêt de navigation	08/03/19			FR/2019/00859
Canal de Lens ou de Souchez	entre les pk 0,000 (PK 7.400 amont du ponton de Harnes) et pk 6.117	Obstacles à la navigation	Arrêt de navigation	07/08/18		Un arbre est tombé en travers du canal.	FR/2018/09164
Canal de Calais	entre les pk 5.000 (amont de l'écluse d'Hennuin) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage	19/01/18		Limitation de mouillage à 2m20	FR/2018/00485
Canal d'Aire, traversée de la Bassée	entre les pk 6.300 (Pont fixe RN 41) et pk 7.000 (confluence avec le canal à grand gabarit)	Glissement de terrain	Arrêt de navigation	13/06/16		L'accès aux darses dans l'ancien canal peut se faire par l'entrée située au pk 58.700	FR/2016/03091
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Seine à l'aval de Paris	au pk 161.100 (écluse de N.D de la Garenne - Passe de 185 x 24m)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas	12/12/18		En raison du choc d'un bateau sur la porte tournante.	FR/2018/11643
Rivière Oise canalisée	pk 82.897	Lisse de guidage endommagée	Interdiction de stationnement	25/09/18		La lisse de guidage a été retravaillée par la maintenance. Malgré tout, il est toujours recommandé de bien vouloir vous amarrer plus en aval.	FR/2019/00092
Canal de la Sambre à l'Oise	entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et pk 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/06		Le pont-canal de Vadencourt présentant des risques d'effondrement, par principe de précaution, le niveau du bief n°19 de Vadencourt est baissé de 1 mètre.	FR/2008/03469
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Meuse	entre les pk 99.411 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery) et pk 99.611 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.40m	28/02/19		Suite à un atterrissement, le mouillage à l' aval de l' écluse n°39 de Donchery est limité à 1.40m, à compter de ce jour.	FR/2019/00744
Canal de la Meuse	entre les pk 12.920 (aval de l'écluse n°56 de Mouyon) et pk 13.120 (aval de l'écluse de Mouyon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.60m	25/02/19			FR/2019/00695
Canal des Ardennes	entre les pk 12.032 (écl. n°3 de Malmy) et pk 30.142 (écl. n°1 du Chesne)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19	23/06/19	Début de fuites en aval de l'écluse 1 de Sauvville.	FR/2019/00270
Canal des Ardennes	entre les pk 6.006 (écl. n°5 de Saint-Aignan) et pk 12.032 (écl. n°3 du Malmy)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19			FR/2019/00269
Canal des Ardennes	entre les pk 30.142 (écluse n° 1 du Chesne) et pk 38.480 (écluse n° 26 de Semuy)	Indisponibilité d'un sas	Arrêt de navigation	22/06/18		Suite aux fortes intempéries.	FR/2018/08146
Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal des Houillères de la Sarre	Ecluse n°7 des Belles-Forêts au pk 13.200	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	08/03/19	12/03/19	Le SAS est totalement indisponible même de nuit.	FR/2019/00858
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 118,774 (Ecluse 81 à Plobsheim) et pk 133,940 (aval de l'écluse 86 à Strasbourg)	Chômage	Arrêt de navigation	04/02/19	29/03/19	Des aléas de chantiers sur les portes d'écluse 86 à Strasbourg conduisent à mener des travaux supplémentaires. Ces derniers mobilisent l'ensemble du personnel de VNF et obligent à prolonger le chômage sur l'ensemble du secteur jusqu'au 29 mars 2019.	FR/2019/00832
Canal de Colmar	entre les pk 11.200 et pk 11.303	Atterrissement	Atterrissement	14/06/18		Suite à un atterrissement créé par les crues.	FR/2018/07749
Canal du Rhône au Rhin, branche nord	entre les PK 0 (écluse de Rhinau) et pk 1.200 (écluse de Rhinau)	Envasement	Limitation de mouillage à 1.4m	19/05/17		La modification de l'avis porte sur le périmètre, l'envasement se situe maintenant à l'amont et à l'aval de l'écluse.	FR/2018/06039
Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal latéral à la Loire	entre les pk 29.000 (écluse de la Besbre n°6) et pk 110.000 (Pont canal du Guétin)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage à 1.60 m	16/10/18		En raison des arrêtés sécheresse et d'un incident sur ouvrage à Digoin.	FR/2018/10665

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Saône	au pk 175.200 (écluse n° 6 d'Ecuelles)	Avarie sur ouvrage	Rallongement de la durée d'éclusage	28/12/18		En raison d'une avarie sur une vanne de remplissage (aqueduc amont rive gauche), la durée d'éclusage lors du franchissement de l'Ecluse d'Ecuelles peut être rallongée.	FR/2018/11826
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 125.369 (Ecluse de garde n°33bis) et pk 127.195 (Ecluse n°32 de Clerval)	Limitation de stationnement	Envasement	05/06/18		Il est rappelé que le ponton en rive gauche géré par la commune de Clerval n'est plus accessible du fait de l'envasement du site. Les usagers de la voie d'eau ne doivent donc pas tenter de s'en approcher pour débarquer.	FR/2018/07495
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0 (embouquement de l'écluse de Saint-Gilles) et pk 0.200 (écluse de Saint-Gilles)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 2.60m	13/12/16		Suite aux relevés bathymétriques effectués par VNF, les usagers sont informés que la valeur de mouillage garantie au niveau de l'embouquement de l'écluse de Saint Gilles est actuellement de 2.60 m (par rapport aux valeurs d'étiage du Petit Rhône).	FR/2017/01900
Rhône	au pk 242.550 (appontement P2 Avignon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.70m	31/03/16			FR/2016/01401

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest

Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Midi	entre les pk 105.260 (écluse de Carcassonne) et pk 127.200 (écluse de Marseillette)	Crue	Arrêt de navigation	18/10/18	16/03/18	Le rétablissement de la navigation sur les secteurs impactés par les événements climatiques du 15 octobre 2018 reste partiel.	FR/2018/11766
Canal latéral à la Garonne (sur le bief n°48 de l'Auriole)	entre les pk 173.390 et pk 180.880	Risque de brèche	Limitation de mouillage à 1.40m	30/04/18		Le niveau d'eau du bief n°48 de l'Auriole sera abaissé de 40cm maximum par rapport à la cote habituelle.	FR/2018/05816