

Synthèse :

Crues - Arrêts de navigation : Sur l'Escaut canalisé, entre l'aval de l'écluse de Fresnes-sur-Escaut et la frontière (pk 47.725) ; Sur la Sambre canalisée, entre l'écluse d'Hachette et la frontière belge, (pk 54.525) ; Sur la Moselle canalisée, entre les écluses de Thionville et de Richemont ; entre les écluses de Pagny-sur-Moselle et de Pompey ; Sur le Canal de la Meuse, à l'aval de l'écluse 58 des 3 Fontaines et de l'écluse de Mouzay ; Sur le Canal de la Marne au Rhin – branche Est, entre l'écluse 51 et le pont de la porte du canal ; Sur le Canal de la Marne au Rhin – branche Sud, entre les écluses 36 nord Zillisheim et 7 sud Bourogne ; Sur la Sarre canalisée, à l'aval de l'écluse 27 de Sarreguemines et la frontière franco/allemande (pk 176.120) ; Sur III Canalisée, confluence avec le CRRBN et le CMR ; Sur le Canal de Colmar (pk 11.000 et 11.250) ; Sur le Canal des Faux Remparts, entre le pont de l'Abattoir et la confluence de l'III ; Sur la Petite Saône (pk 220.000 et 408.000) ; Sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Sud, entre les écluses 56 de Thoraise et 8 de Fontenelle ; aux portes de garde Ranchot et Chateauneuf

Maintien d'arrêt à la navigation sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Nord, entre les écluses 81 de Plobsheim et 86 de Strasbourg ; Arrêt de navigation sur le Canal du Nord, à l'écluse 12 de Cléry-sur-Somme ; Arrêt de navigation sur l'Yonne, sur le Bief d'Armeau ; Présence d'embâcle sur l'Escaut canalisé, la Rivière Aisne, l'Oise canalisée et le bief 12/13 du Canal du Nord.

Situation du réseau au vendredi 15 mars 2019

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Escaut canalisé	entre les pk 31.165 (aval de l'écluse de Fresnes sur Escaut) et pk 47.725 (frontière)	Crue	Modification des conditions de navigation (restriction de hauteur libre)	15/03/19		Un épisode de crue ne permet plus de garantir la hauteur libre de 5.25m.	FR/2019/00973
Sambre canalisée	entre les pk 7.739 (écluse d'Hachette) et pk 54.525 (frontière belge)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19			FR/2019/00972
Canal du Nord	Entre les pk 1.359 (écluse 1 de Palluel) et pk 17.509 (écluse 7 de Graincourt-les-Havrincourt) et au pk 25.217 (tête nord souterrain)	Embâcle	Appel à la vigilance	11/03/19		Arbres tombés	FR/2019/00897
Escaut canalisé / Canal de St Quentin	Escaut canalisé : entre les pk 0 et 12.000 Canal de St Quentin : entre les pk 0 et 25.959	Embâcle	Appel à la vigilance	11/03/19		Arbres tombés	FR/2019/00889
Canal de Lens ou de Souchez	entre les pk 0,000 (PK 7.400 amont du ponton de Harnes) et pk 6.117	Obstacles à la navigation	Arrêt de navigation	07/08/18		Un arbre est tombé en travers du canal.	FR/2018/09164
Canal de Calais	entre les pk 5.000 (amont de l'écluse d'Hennuin) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage	19/01/18		Limitation de mouillage à 2m20	FR/2018/00485
Canal d'Aire, traversée de la Bassée	entre les pk 6.300 (Pont fixe RN 41) et pk 7.000 (confluence avec le canal à grand gabarit)	Glissement de terrain	Arrêt de navigation	13/06/16		L'accès aux darses dans l'ancien canal peut se faire par l'entrée située au pk 58.700	FR/2016/03091
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Nord	au pk 43.910 (écluse n° 12 de Cléry-sur-Somme)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	14/03/19		Suite à une panne hydraulique, l'écluse de Cléry est actuellement indisponible.	FR/2019/00970
Rivière Asine et Oise canalisées	Aisne : entre les pk 51.340 et 108.380 Oise canalisée : entre les pk 0 et 108.035	Embâcle	Extrême vigilance	14/03/19		Arbres dérivants	FR/2019/00959
Canal du Nord	Bief 12/13 - entre les pk 47.000 et 48.000	Embâcle	Extrême vigilance	11/03/19		Arbres tombés	FR/2019/00881
Seine à l'aval de Paris	au pk 161.100 (écluse de N.D de la Garenne - Passe de 185 x 24m)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas	12/12/18		En raison du choc d'un bateau sur la porte tournante.	FR/2018/11643
Rivière Oise canalisée	pk 82.897	Lisse de guidage endommagée	Interdiction de stationnement	25/09/18		La lisse de guidage a été retravaillée par la maintenance. Malgré tout, il est toujours recommandé de bien vouloir vous amarrer plus en aval.	FR/2019/00092
Canal de la Sambre à l'Oise	entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et pk 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/06		Le pont-canal de Vadencourt présentant des risques d'effondrement, par principe de précaution, le niveau du bief n°19 de Vadencourt est baissé de 1 mètre.	FR/2008/03469
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Moselle canalisée	Entre les pk 269.790 (amont écluse de Thionville) et pk 277.500 (aval écluse de Richemont)	Crue	Passage en marque de crue I Appel à la vigilance	15/03/19		Marque de crue I étant dépassée à l'échelle d'Uckange, les mariniers et usagers de la voie d'eau devront naviguer avec prudence compte tenu de l'augmentation des débits et hauteurs d'eau.	FR/2019/00998
	Entre les pk 318.100 (amont de l'écluse de Pagny sur Moselle) et 347.760 (aval de l'écluse de Pompey)				Marque de crue I étant dépassée à l'échelle de Custines, les mariniers et usagers de la voie d'eau devront naviguer avec prudence compte tenu de l'augmentation des débits et hauteurs d'eau.	FR/2019/01000	
Canal de la Meuse	entre les pk 7.100 (à l'aval de l'écluse n° 58 des 3 Fontaines) et 152.128 (à l'écluse de Mouzay)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19		En raison de la forte augmentation des débits des cours d'eau.	FR/2019/00980
Canal de la Meuse	entre les pk 99.411 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery) et pk 99.611 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.40m	28/02/19		Suite à un atterrissement, le mouillage à l'aval de l' écluse n°39 de Donchery est limité à 1.40m, à compter de ce jour.	FR/2019/00744
Canal de la Meuse	entre les pk 12.920 (aval de l'écluse n°56 de Mouyon) et pk 13.120 (aval de l'écluse de Mouyon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.60m	25/02/19			FR/2019/00695
Canal des Ardennes	entre les pk 12.032 (écl. n°3 de Malmy) et pk 30.142 (écl. n°1 du Chesne)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19	23/06/19	Début de fuites en aval de l'écluse 1 de Sauville.	FR/2019/00270
Canal des Ardennes	entre les pk 6.006 (écl. n°5 de Saint-Aignan) et pk 12.032 (écl. n°3 du Malmy)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19			FR/2019/00269
Canal des Ardennes	entre les pk 30.142 (écluse n° 1 du Chesne) et pk 38.480 (écluse n° 26 de Semuy)	Indisponibilité d'un sas	Arrêt de navigation	22/06/18		Suite aux fortes intempéries.	FR/2018/08146

Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	entre les pk 310.658 (écluse 51) et 312.630 (Pont de la porte du Canal)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19		Suite à l'évacuation de la cure de l'Ill	FR/2019/00986
Sarre canalisée	entre les pk 63.430 (aval écluse n° 27 de Sarreguemines) et 75.620 (Frontière franco/allemande)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19	18/03/19		FR/2019/00979
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 27.000 (écluse n° 36 nord Zillisheim) et 176.120 (écluse n° 7 sud Bourgogne)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19			FR/2019/00974
Ill canalisée	entre les pk 0 (confluence avec le CRRBN) et 4.500 (confluence avec le CMR)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19		Les cotes d'eau actuelles ne permettent plus la navigation sur l'Ille canalisée	FR/2019/00978
Canal de Colmar	entre les pk 11,000 et pk 11,250	Crue	Arrêt de navigation	12/03/19			FR/2019/00906
Canal des faux remparts	entre les pk 0.000 (pont de l'Abattoir) et pk 1.800 (confluence avec l'Ille)	Crue	Arrêt de navigation	11/03/19			FR/2019/00875
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 118,774 (Ecluse 81 à Plobsheim) et pk 133,940 (aval de l'écluse 86 à Strasbourg)	Chômage	Arrêt de navigation	04/02/19	29/03/19	Prolongation du chômage sur l'ensemble du secteur jusqu'au 29 mars 2019.	FR/2019/00832
Canal de Colmar	entre les pk 11.200 et pk 11.303	Atterrissement	Atterrissement	14/06/18		Suite à un atterrissement créé par les crues.	FR/2018/07749
Canal du Rhône au Rhin, branche nord	entre les PK 0 (écluse de Rhinau) et pk 1.200 (écluse de Rhinau)	Envasement	Limitation de mouillage à 1.4m	19/05/17		La modification de l'avis porte sur le périmètre, l'envasement se situe maintenant à l'amont et à l'aval de l'écluse.	FR/2018/06039
Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Rivière Yonne	Bief d'Armeau	Pollution	Arrêt de navigation	15/03/19			FR/2019/01001
Canal latéral à la Loire	entre les pk 29.000 (écluse de la Besbre n°6) et pk 110.000 (Pont canal du Guétin)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage à 1.60 m	16/10/18		En raison des arrêtés sécheresse et d'un incident sur ouvrage à Digoïn.	FR/2018/10665
Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Petite Saône	entre les pk 220.000 et 408.000	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19		Les portes de garde sont manoeuvrées selon les dispositions suivantes: PG Port sur Saône FERMEE le 15/03 à 07h00 PG Chemilly FERMEE le 15/03 à 10h00 PG Scey sur Saône FERMEE le 15/03 à 09h00	FR/2019/00984
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 59.252 (écluse n° 56 de Thoraise) et 174.092 (écluse n° 8 de Fontenelle)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19			FR/2019/00976
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	(Porte de garde Ranchot) pk 39.355 (Porte de garde Chateauneuf) pk 42.300	Crue	Arrêt de navigation	12/03/19			FR/2019/00911
Saône	au pk 175.200 (écluse n° 6 d'Ecuelles)	Avarie sur ouvrage	Rallongement de la durée d'éclusage	28/12/18		En raison d'une avarie sur une vanne de remplissage (aqueduc amont rive gauche).	FR/2018/11826
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 125.369 (Ecluse de garde n°33bis) et pk 127.195 (Ecluse n°32 de Clerval)	Limitation de stationnement	Envasement	05/06/18		Il est rappelé que le ponton en rive gauche géré par la commune de Clerval n'est plus accessible.	FR/2018/07495
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0 (embouquement de l'écluse de Saint-Gilles) et pk 0.200 (écluse de Saint-Gilles)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 2.60m	13/12/16			FR/2017/01900
Rhône	au pk 242.550 (appontement P2 Avignon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.70m	31/03/16			FR/2016/01401
Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Rivière de l'Isle	Entre les pk 137.068 et pk 137.072	Embâcle	Appel à la vigilance	11/03/19		Arbre tombé	FR/2019/00939
Canal latéral à la Garonne	entre les pk 183.480 et pk 183.580 (écluse 49 de Fontet)	Envasement	Serrer la rive gauche	12/03/19			FR/2019/00920
	entre les pk 180.900 et pk 181.000 (écluse 48 de l'Auriole)						FR/2019/00919
Canal du Midi	entre les pk 105.260 (écluse de Carcassonne) et pk 127.200 (écluse de Marseillette)	Crue	Arrêt de navigation	18/10/18	16/03/19	Le rétablissement de la navigation sur les secteurs impactés par les événements climatiques du 15 octobre 2018 reste partiel.	FR/2018/11766
Canal latéral à la Garonne (sur le bief n°48 de l'Auriole)	entre les pk 173.390 et pk 180.880	Risque de brèche	Limitation de mouillage à 1.40m	30/04/18		Le niveau d'eau du bief n°48 de l'Auriole sera abaissé de 40cm maximum par rapport à la cote habituelle.	FR/2018/05816