

Synthèse :**Maintien des arrêts de navigation :**

- Sur le Canal du Nord, à l'écluse 12 de Cléry-sur-Somme (une avarie sur ouvrage)
- Sur le Canal de la Meuse, à l'aval de l'écluse 58 des 3 Fontaines et de l'écluse de Mouzay (crue)
- Sur le Canal de la Marne au Rhin – branche Est, entre les écluses 46 et 47 (rupture de berge)
- Sur le Canal de Colmar (pk 11.000 et 11.250)
- Sur le Canal du Rhône au Rhin – branche Nord, entre les écluses 81 de Plobsheim et 86 de Strasbourg (prolongation du chômage jusqu'au 29/03)

Situation du réseau au vendredi 22 mars 2019

Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Pas-de-Calais							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de Calais	entre les pk 5.000 (amont de l'écluse d'Hennuin) et pk 6.270 (écluse d'Hennuin)	Envasement	Limitation de mouillage	19/01/18		Limitation de mouillage à 2m20	FR/2018/00485
Canal d'Aire, traversée de la Bassée	entre les pk 6.300 (Pont fixe RN 41) et pk 7.000 (confluence avec le canal à grand gabarit)	Glissement de terrain	Arrêt de navigation	13/06/16		L'accès aux darses dans l'ancien canal peut se faire par l'entrée située au pk 58.700	FR/2016/03091
Voies navigables de la Direction Territoriale Bassin de la Seine							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal du Nord	au pk 43.910 (écluse n° 12 de Cléry-sur-Somme)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	14/03/19		Suite à une panne hydraulique, l'écluse de Cléry est actuellement indisponible.	FR/2019/00970
Rivière Asine et Oise canalisées	Aisne : entre les pk 51.340 et 108.380 Oise canalisée : entre les pk 0 et 108.035	Embâcle	Extrême vigilance	14/03/19		Arbres dérivants	FR/2019/00959
Seine à l'aval de Paris	au pk 161.100 (écluse de N.D de la Garenne - Passe de 185 x 24m)	Avarie sur ouvrage	Indisponibilité d'un sas	12/12/18		En raison du choc d'un bateau sur la porte tournante.	FR/2018/11643
Rivière Oise canalisée	pk 82.897	Lisse de guidage endommagée	Interdiction de stationnement	25/09/18		La lisse de guidage a été retravaillée par la maintenance. Malgré tout, il est toujours recommandé de bien vouloir vous amarrer plus en aval.	FR/2019/00092
Canal de la Sambre à l'Oise	entre les pk 30.043 (écluse n°18 de Grand Verly) et pk 31.642 (écluse n° 19 de Vadencourt)	Avarie sur ouvrage	Arrêt de navigation	27/02/06		Le pont-canal de Vadencourt présentant des risques d'effondrement, par principe de précaution, le niveau du bief n°19 de Vadencourt est baissé de 1 mètre.	FR/2008/03469
Voies navigables de la Direction Territoriale Nord - Est							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Meuse	entre les pk 7.100 (à l'aval de l'écluse n0 58 des 3 Fontaines) et 152.128 (à l'écluse de Mouzay)	Crue	Arrêt de navigation	15/03/19		En raison de la forte augmentation des débits des cours d'eau.	FR/2019/00980
Canal de la Meuse	entre les pk 99.411 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery) et pk 99.611 (Aval de l' écluse n°39 de Donchery)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.40m	28/02/19		Suite à un atterrissement, le mouillage à l'aval de l' écluse n°39 de Donchery est limité à 1.40m, à compter de ce jour.	FR/2019/00744
Canal de la Meuse	entre les pk 12.920 (aval de l'écluse n°56 de Mouyon) et pk 13.120 (aval de l'écluse de Mouyon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.60m	25/02/19			FR/2019/00695
Canal des Ardennes	entre les pk 12.032 (écl. n°3 de Malmy) et pk 30.142 (écl. n°1 du Chesne)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19	23/06/19	Début de fuites en aval de l'écluse 1 de Sauville.	FR/2019/00270
Canal des Ardennes	entre les pk 6.006 (écl. n°5 de Saint-Aignan) et pk 12.032 (écl. n°3 du Malmy)	Fuites d'eau	Limitation de mouillage à 1.60m	23/01/19			FR/2019/00269
Canal des Ardennes	entre les pk 30.142 (écluse n° 1 du Chesne) et pk 38.480 (écluse n° 26 de Semuy)	Indisponibilité d'un sas	Arrêt de navigation	22/06/18		Suite aux fortes intempéries.	FR/2018/08146
Voies navigables de la Direction Territoriale Strasbourg							
Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal de la Marne au Rhin, branche Est	entre les pk 294,034 (Ecluse 46 à Wingersheim) et pk 300,572 (Ecluse 47 à Eckwersheim) - Toute la largeur de la voie - Bief 47 à Wingersheim	Rupture de berge	Arrêt de navigation	17/03/19		A la suite d'une rupture de digue au niveau d'un aqueduc, et dans l'attente d'investigations complémentaires, la navigation est interrompue	FR/2019/00992
Canal de Colmar	entre les pk 11,000 et pk 11,250	Crue	Arrêt de navigation	12/03/19			FR/2019/00906
Canal du Rhône au Rhin, branche Nord	entre les pk 118,774 (Ecluse 81 à Plobsheim) et pk 133,940 (aval de l'écluse 86 à Strasbourg)	Chômage	Arrêt de navigation	04/02/19	29/03/19	Prolongation du chômage sur l'ensemble du secteur jusqu'au 29 mars 2019.	FR/2019/00832
Canal de Colmar	entre les pk 11.200 et pk 11.303	Atterrissement	Atterrissement	14/06/18		Suite à un atterrissement créé par les crues.	FR/2018/07749
Canal du Rhône au Rhin, branche nord	entre les PK 0 (écluse de Rhinau) et pk 1.200 (écluse de Rhinau)	Envasement	Limitation de mouillage à 1.4m	19/05/17		La modification de l'avis porte sur le périmètre, l'envasement se situe maintenant à l'amont et à l'aval de l'écluse.	FR/2018/06039

Voies navigables de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne

Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Canal latéral à la Loire	entre les pk 29.000 (écluse de la Besbre n°6) et pk 110.000 (Pont canal du Guétin)	Insuffisance de la ressource en eau	Limitation de mouillage à 1.60 m	16/10/18		En raison des arrêtés sécheresse et d'un incident sur ouvrage à Digoin.	FR/2018/10665

Voies navigables de la Direction Territoriale Rhône-Saône

Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Petite Saône	entre les pk 342.000 et pk 343.000 (sur le bief n°09 de Chantes-Rupt)	Embâcles	Réduction du nombre de passes navigables	21/03/19		En raison de la chute de nombreux arbres au niveau de l'île Mouton, le trafic montant ET avalant se fera uniquement par la passe MONTANTE. Une signalisation adaptée à la situation est mise en place.	FR/2019/01178
Saône	au pk 175.200 (écluse n° 6 d'Ecuelles)	Avarie sur ouvrage	Rallongement de la durée d'éclusage	28/12/18		En raison d'une avarie sur une vanne de remplissage (aqueduc amont rive gauche).	FR/2018/11826
Canal du Rhône au Rhin, branche Sud	entre les pk 125.369 (Ecluse de garde n°33bis) et pk 127.195 (Ecluse n°32 de Clerval)	Limitation de stationnement	Envasement	05/06/18		Il est rappelé que le ponton en rive gauche géré par la commune de Clerval n'est plus accessible.	FR/2018/07495
Canal du Rhône à Sète	entre les pk 0 (embouquement de l'écluse de Saint-Gilles) et pk 0.200 (écluse de Saint-Gilles)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 2.60m	13/12/16			FR/2017/01900
Rhône	au pk 242.550 (appontement P2 Avignon)	Atterrissement	Limitation de mouillage à 1.70m	31/03/16			FR/2016/01401

Voies navigables de la Direction Territoriale Sud Ouest

Voies d'eau	Localisation	Evènement	Incidence	Date de début	Date de fin	Observations	N°avis
Rivière de l'Isle	Entre les pk 137.068 et pk 137.072	Embâcle	Appel à la vigilance	11/03/19		Arbre tombé	FR/2019/00939
Canal latéral à la Garonne	entre les pk 183.480 et pk 183.580 (écluse 49 de Fontet)	Envasement	Serrer la rive gauche	12/03/19			FR/2019/00920
	entre les pk 180.900 et pk 181.000 (écluse 48 de l'Auriole)						FR/2019/00919
Canal latéral à la Garonne (sur le bief n°48 de l'Auriole)	entre les pk 173.390 et pk 180.880	Risque de brèche	Limitation de mouillage à 1.40m	30/04/18		Le niveau d'eau du bief n°48 de l'Auriole sera abaissé de 40cm maximum par rapport à la cote habituelle.	FR/2018/05816