


La gare d'eau de Saint-Jean de Losne : Un support pour l'économie locale



A partir de 2017 - Invasion importante par le Myriophylle hétérophylle

Faucardage réalisé en continu tout l'été



Etat de l'envahissement en 2019



Etat de l'envahissement en 2021 après faucardage



Traitement mis en place en 2022 / 2023



Colorimétrie – effet miroir du plan d’eau



Rideaux de bulles pour empêcher la sortie du colorant vers la Saône

Résultats observés à l'été 2022



Résultats observés en 2023

**Volume de déchets
verts évacués après
faucardage :**

2022 : 450 m³

2023 : 150m³

**1 seul faucardage
réalisé et + tardif**



Juillet 2023

Comparaison avant / après



Etat de
l'envahissement
en 2021 après
faucardage



Juillet 2023