Voies Navigables de France
Direction territoriale Bassin de la Seine

Programme de dragage 2025

Fiche d'information : **B_2022_13_01**

Lot : B
UHC : n° 13 – canal de l'Oise à l'Aisne

Présentation de l'opération de dragage

Localisation et unité d'intervention:

Voies d'eau	Zone de sédimentation	Type voie d'eau	Bief	Pk début	Pk fin	Communes
Canal de l'Oise à l'Aisne	Edicule de Courtonne	Annexe	Prise d'eau dans le canal COA/CLA			Moussy-Verneuil

Date et durée des travaux :

Travaux prévus en août 2025.


Techniques employées pour le dragage :

Les dragages seront réalisés à la pelle mécanique.

Volume à draguer (en m³) et qualité des sédiments (m³) :

Volume (m³)	N° d'analyse	Seuil S1 dépassé (oui/non)	Test H14 : sédiment écotoxique (oui/non)	Type de sédiments (inertes, non inertes non dangereux, dangereux)
50	2025-COA-Bassin décanteur Courtonne	Non	Non	Non inertes

Prélèvement réalisé le 17 février 2025.



Localisation exacte des travaux - cartographie

CANAL DE L'OISE A L'AISNE

Rigole d'alimentation du bief de partage du canal de l'Oise à l'Aisne par la station de pompage de Bourg et Comin



Enjeux de qualité d'eau

Type de voie(s) d'eau :

- Rivière :	◦ Classe 1	
	◦ Classe 2	
- Canal :	◦ Grand gabarit	
	◦ Petit gabarit	
	◦ Annexe : (rigole, fossés)	X
- Milieu :	◦ Urbain : habitat	
	◦ Rural	X
	◦ Industriel	
	◦ Portuaire	

Risques identifiés :

- Présence d'un ou plusieurs Plan de Prévention Risque Inondation : non
- Présence d'un Plan de Prévention Risque Technologique : non
- Présence d'un Plan de Prévention Risque Mouvement de Terrain : non

Qualité d'eau d'après la DCE :

Masse(s) d'eau concernée(s)	Nom	Type	État chimique (objectif)	État écologique (objectif)	Échéance	État chimique (actuel)	État écologique (actuel)
FRHR515	Canal de l'Oise à l'Aisne	Eaux superficielles	Bon état	Bon potentiel	2015	inconnu	inconnu

Périmètres de protection des captages :

	Localisation à moins de 100 m de la zone à draguer	Captage concerné	Type (souterrain / superficiel)	Référence arrêté
Périmètre de protection immédiate	Non			
Périmètre de protection rapprochée	Non			
Périmètre de protection éloignée	Non			

Enjeux écologiques 1/2

Données sur les peuplements piscicoles :

Pas de données sur le peuplement de cette rigole

Type de berges :

Il s'agit d'un édicule ou bassin de décantation en béton armé avant canalisation métallique enterrée et se situant en aval d'une rigole en béton armé.

Présence de frayères connues par la bibliographie – Pk concerné – espèces identifiées :

Le canal de l'Oise à l'Aisne n'est pas concerné par les arrêtés préfectoraux relatif aux frayères. Cet édicule non plus.

Zonages d'inventaires et réglementaires concernés :

Zone de sédimentation	Thème	Type	Localisation à moins de 100m	Nom
Rigole d'alimentation de Bourg et Comin à COA partage – Edicule de Courtonne	Ecologie	ZPS	Non	
		ZNIEFF 1	Oui	Pelouses du chemin des Dames
		ZNIEFF 2	Oui	Collines du laonnois et du soissonnais septentrional
		ZICO	Non	
		SIC	Non	
		Arrêté protection de biotope	Non	
	Patrimoine culturel	Site inscrit	Non	
		Site classé	Non	

Enjeux écologiques 2/2

Espèces protégées :

Aucune espèce protégée n'est identifiée et localisée dans cet ouvrage.

Synthèse des enjeux écologique et définition du degré de sensibilité environnementale :

⇨ **Le site de dragage a une forte sensibilité environnementale en cas de présence, au droit et jusqu'à 100 m en aval du site, d'un ou plusieurs des éléments suivants :**

Zone concernée	Présence de frayère (oui/non)	Présence d'une espèce faisant l'objet d'une protection réglementaire (oui/non)	Zonage d'intérêt écologique réglementaire (oui/non)	Périmètre de protection immédiat ou rapproché d'un captage AEP (oui/non)
Rigole d'alimentation de Bourg et Comin à COA partage – Edicule de Courtonne	non	non	oui	Non

Sensibilité environnementale :

La ZNIEFF I (Pelouses du chemin des Dames) concerne essentiellement des espèces de plantes. Aucun impact du curage n'est à prévoir puisque les sédiments ne seront pas régalés.


De part l'opération réalisée, aucun impact du curage n'est à prévoir sur la Znieff 2. Les sédiments ne seront pas régalés.

Le site de dragage présente une faible sensibilité environnementale.

Synthèse des contraintes environnementales - cartographie

Photo et plan technique du site à curer





Cartes Znieff 1 et 2



Mesures environnementales

Mesures de contrôle et de suivi :

- Aucune mesure car site ponctuel dans bassin de décantation

MES	Oxygène dissous

Mesures réductrices :

- sans objet

Filières de gestion

Filière de gestion

	Volumes : (en m^3)
Valorisation	
- Aménagements paysagers	
- Renforcements de berges	
- Comblement de carrières	
- Comblement de ballastière	
- Épandage agricole	
- Régalage	
Remobilisation dans le milieu	
- Remise en suspension	
- Nivellement	
Stockage	
- Élimination en centre de stockage (ISDI, ISDND, ISDD)	
Traitement préalable à la valorisation ou au stockage	50

Localisation du site :

Installation de transit de l'entreprise CDES à Sillery (51). Installation déclarée selon la rubrique 2716-2 des ICPE (station de transit de déchets non-dangereux non-inertes) dont le récépissé a été émis le 24 mai 2016.